



Phottix Mitros TTL Flash for Canon  
Firmware Version v1.02B7  
Change Log  
Mar. 19th, 2014

Re-optimizes the overheating protection function of the flash to prevent the following problems:

1. Prevent possible fresnel lens damage after extreme continuous flashes at 1/1 output, with zoom set at 24mm.
2. Minimizes alkaline battery overheating issues.

Phottix Mitros TTL 闪光灯（佳能版）  
固件版本V1.02B7  
更改记录  
2014年3月19日

重新优化闪光灯的过热保护功能，防止以下问题的发生：

1. 防止在极端连续1/1功率输出闪光，ZOOM设置为24mm时，可能对灯头镜片造成的损害。
2. 最大限度地减少使用碱性电池时可能出现的电池过热问题